

AVVISO DI RICHIAMO

Marker ha disposto il richiamo degli attacchi da sci alpinismo Kingpin 10 e 13, modello 2017-2018. L'azione di richiamo interessa i modelli venduti in negozio fra l'inizio del 2017 e la metà del 2018.



KINGPIN 10 & 13
ORO



KINGPIN 10 & 13
RAME

Rischio: la causa dell'azione di richiamo sono i perni della ganascia anteriore che, in determinate circostanze, potrebbero rompersi. Ciò può comportare valori di scatto e tenuta ridotti e, di conseguenza, un potenziale pericolo di caduta.

Prodotti interessati:



Con questo numero di serie riportato sul tallone è possibile determinare se l'attacco è interessato dal problema oppure no. Se il numero di serie è compreso in questo range, occorre sostituire l'attacco.

KingPin 10
→ 337804-418632

KingPin 13
→ 337798-411728

Rimedio: si raccomanda di chiarire i dettagli con Marker o con il proprio rivenditore specializzato. Se interessati dal problema, non utilizzare più gli attacchi e rivolgersi ad un rivenditore autorizzato di Marker per farli controllare. Le ganasce anteriori interessate saranno sostituite gratuitamente.

Per ulteriori informazioni:

+41 41 769 7220

sales@voelkl.ch

<https://www.marker.net/de/service-hilfe/recall/>